




Sunny Swift

Boas Vibrações



Podes encontrar mais informação em :

- CS-STAN Issue 4, point CS-SC252a 'INSTALLATION OF A TACTILE STALL WARNING INDICATOR SYSTEM', and
 - stall warning systems
- na secção 'Related Content'.

Envia os teus comentários e ideias para:
generalaviation@easa.europa.eu

Junta-te à GA Community!
www.easa.europa.eu/community/ga