






Sunny Swift

ATUNCI CÂND VIBRAȚIILE SUNT BUNE



Puteți găsi link-uri pentru:

- CS-STAN Issue 4, punctul CS-SC252a 'INSTALLATION OF A TACTILE STALL WARNING INDICATOR SYSTEM', și
 - sisteme de avertizare a angajării
- în secțiunea 'Related Content'.

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile și ideile voastre la :
generalaviation@easa.europa.eu

Alătură-te la GA Community!
www.easa.europa.eu/community/ga